EXPERTISE ET CONCEPT ROUEN
6 RUE DE LA PETITE BOUVERIE
76420 BIHOREL
Tél. : 0235610073
Fax :
Email : rouen@expertiseconcept.fr



Date du rapport : 19/03/2025
Numéro référence : 252018819
Nom : COMMUNE DE LANQUETOT
Société : MMA AGENTS
Numéro de Contrat : 125958854
Référence Société : 25729126278E
Référence Emetteur :
Date évènement : 17/02/2025
Date Mission : 18/02/2025

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
COMMUNE DE LANQUETOT
PLACE DE LA MAIRIE
76210 LANQUETOT

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation	: F GN-056-PV	Genre	: CTTE
Marque	: PIAGGIO	Carrosserie	: BENNE
Modèle	: PORTER NP6 LR	Energie	: EG
Finition	:	Puissance	: 6 CV
Type	: N10PGGCT001S301	Couleur	: Gris Foncé
Numéro série	: ZAPNP6B1D0P002161	Nombre places	: 2
Mise en circul.	: 29/03/2023		
Kilométrage	: 7406 km	Poids à vide	:
Usure pneus	: AV G :20 % AR G :20 %	PTAC	: 2800
	AV D :20 % AR D :20 %	Etat général	: Normal

MANDANT :
MMA AGENTS
160 AVENUE HENRI CHAMPION
LE MANS

REPARATEUR :
LEBRETON ASSISTANCE
81 ROUTE DU PETIT LANQUETOT
76210 LANQUETOT

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE
-Vu Avant travaux le 20/02/2025 personnes présentes
SEBASTIEN DUVAL Expert
Lieu de l'expertise : Réparateur
LEBRETON ASSISTANCE
81 ROUTE DU PETIT LANQUETOT
76210 LANQUETOT

CRITERES DE DANGEROSITE
CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
DI3 : Déformation importante Direction
(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :
PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 9.5 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Avant, Forte, Indéterminé
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR :Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert	21000.00 HT	(25200.00TTC)
Valeur du bien après événement	5040.00	
Différence des valeurs	15960.00 HT	(20160.00TTC)

TVA récupérable : Oui motif : Utilitaires

SEBASTIEN DUVAL 003506-VE
Expert en automobile
VE 003506

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc…). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : rouen@expertiseconcept.fr.
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 252018819

Acheteur

ETS MONDIAL AUTO
7 RUE DU PORT ANGOT
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUFS

Statut : Conventionné
Classe de destination : Véhicule économiquement irréparable mais techniquement réparable
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 26/02/2025
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.31.41.41

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				6864.00		1372.80	8236.80
Pièces	20619.84	4124.00	24743.84	20619.84		4124.00	24743.84
Ingrédients peintures	243.00	48.60	291.60				
Hors élément SGC				27726.84		5545.40	33272.24
Total général				27726.84		5545.40	33272.24

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 252018819
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Avant	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	9.5 jour(s)
Angle	Indéterminé	Zone de déformation	Avant, Avant/latéral gauche, Central/latéral gauche, Avant/latéral droit, Central/latéral droit		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				6864.00		1372.80	8236.80
Pièces	20619.84	4124.00	24743.84	20619.84		4124.00	24743.84
Ingrédients peintures	243.00	48.60	291.60				
Hors élément SGC				27726.84		5545.40	33272.24
SOUS TOTAL GENERAL				27726.84		5545.40	33272.24

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	60.00	104.00	6240.00	1248.00	
Tôlerie T3	1.00	104.00	104.00	20.80	
Mécanique électricité sellerie MES3	2.00	104.00	208.00	41.60	
Peinture PEINT1	3.00	104.00	312.00	62.40	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
CAISSE COMPLETE		1.0	14811.18	20.00 %		14811.18	Non
AIRBAG PASSAGER		1.0	666.00	20.00 %		666.00	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	636.00	20.00 %		636.00	Non
PHARE AVG		1.0	371.04	20.00 %		371.04	Non
PIVOT AVG		1.0	363.00	20.00 %		363.00	Non
PC AV		1.0	345.60	20.00 %		345.60	Non
PARE BRISE		1.0	341.10	20.00 %		341.10	Non
PNEU AVG		1.0	295.74	20.00 %		295.74	Non
MOYEU AVG		1.0	257.94	20.00 %		257.94	Non
CACHE DE RIDELLE AVD		1.0	254.46	20.00 %		254.46	Non
AMORTISSEUR AVG		1.0	240.00	20.00 %		240.00	Non
ENJOLIVEUR DE CALAND		1.0	201.78	20.00 %		201.78	Oui
RECHARGE DE CLIM		1.0	200.00	20.00 %		200.00	Non
ROUE AVG		1.0	157.50	20.00 %		157.50	Non
CACHE AV RIDELLE AVD		1.0	156.23	20.00 %		156.23	Non
BRAS INF AVG		1.0	139.38	20.00 %		139.38	Non
JOINT DE PORTE AVG		1.0	138.10	20.00 %		138.10	Non
TAPIS DE PLANCHER AV		1.0	135.19	20.00 %		135.19	Non
GARNITURE DE PORTE A		1.0	113.52	20.00 %		113.52	Non
BIELLETTE DIRECTION		1.0	112.08	20.00 %		112.08	Non
AGARFES		1.0	100.00	20.00 %		100.00	Non
BIELLETTE DE BARRE S		1.0	73.20	20.00 %		73.20	Non
JOINT JET D EAU AVG		1.0	62.76	20.00 %		62.76	Non
GARNITURE DE PLANCHE		1.0	58.92	20.00 %		58.92	Non
ENJOLIVEUR DE ROUE A		1.0	57.16	20.00 %		57.16	Non
ROULEMENT AVG		1.0	56.98	20.00 %		56.98	Non
JOINT DE VITRE PORTE		1.0	55.44	20.00 %		55.44	Non
KIT COLLE		1.0	45.00	20.00 %		45.00	Non
CONTROLE PARTIEL VGE		1.0	40.00	20.00 %		40.00	Non
LIQUIDE DE REFOIDISS		1.0	35.00	20.00 %		35.00	Non
PARE BOUE AVG		1.0	33.24	20.00 %		33.24	Non
REPETITEUR AVG		1.0	22.44	20.00 %		22.44	Non
JOINT PARE BRISE		1.0	20.88	20.00 %		20.88	Non
FEUILLE ETANCHE		1.0	14.88	20.00 %		14.88	Non
PROTECTEUR DE MARCHE		1.0	8.10	20.00 %		8.10	Non

Opération

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 252018819

Opération

CONTROLE CHASSIMETRI	Opération de contrôle (sans banc)
REP ARCEAU AV BENNE	Opération de redressage (sans marbre)
PASSAGE VALISE	Opération de contrôle (sans banc)
DEPOSE MECANIQUE AV	Dépose et repose
DEPOSE TABLEAU DE BO	Dépose et repose
CONTROLE ET REGLAGE	Opération de contrôle (sans banc)
ESSAI	Opération de contrôle (sans banc)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	3.00	81.00	243.00	20.00 %	

CRITERES DE DANGEROSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
DI3 : Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2023BT60866
Dangerosité imputable au sinistre	CA3 Déformation importante Imputable au sinistre. DI3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	Documents de cession complets et conformes Appel telephonique a l'assure le : 26/02/25 Bon de transfert transmis a ETS MONDIAL AUTO le 26/02/25 Carte grise au nom de: COMMUNE DE LANQUETOT Certificat de situation : conforme Proposition de cession effectuee le 26/02/25 Documents recus complets le 19/03/25 Si le vehicule est declare techniquement non reparable, il ne peut pas etre repare ni remis en circulation. Dans le cas d'un vehicule techniquement reparable sous procedure VEI ou VGE, lestravaux devront etre realises par un professionnel de l'automobile avec un suivides travaux par un expert agree. L'expert doit etre missionne au prealable puis avise aux differentes etapes de la reparation: - a l'issue du demontage et des controles mecaniques - sur banc de controle avant application des produits de protections si une restructuration est necessaire. - a l'issue des travaux avec les releves des mesures de suspension, geometrie etfreinage afin de verifier la conformite. Notre estimation ne tient pas compte des frais de remise en etat des organes de securite non lies au sinistre qui restent a charge du proprietaire et pour lequel un accord prealable est necessaire. Cette estimation est etablie sur dommages apparents avant demontage et controles. Les controles mecaniques et demontages doivent etre realises avant lelancement des travaux et commandes des pieces. L'expert ne peut etre tenu responsable des depassements restant a charge du proprietaire pour lesquels il n'aurait pas ete informe en temps utile.