KPI EXPERTISE GROUPE
9 VOIE NOTRE DAME DE LORETTE
62000 ARRAS
Tél. : 0321511366
Fax : 0321712343
Email : contact@kpi-groupe.fr



Date du rapport : 24/07/2024
Numéro référence : 20107906
Nom : M. CARON PAUL
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 016261410
Référence Société : 240388908
Référence Emetteur :
Date évènement : 10/07/2024
Date Mission : 11/07/2024

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
CARON PAUL
17 PASSAGE DE LA LUCILINE
76000 ROUEN

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation	: F CE-099-JA	Genre	: VP
Marque	: PEUGEOT	Carrosserie	: CI 3
Modèle	: 208 1.2 VTI 12V	Energie	: ES
Finition	: ALLURE	Puissance	: 4 CV
Type	: M10PGTVP0041430	Couleur	: Blanc Standard
Numéro série	: VF3CAHMZ0CT019620	Nombre places	: 5
Mise en circul.	: 23/04/2012		
Kilométrage	: 136360 km	Poids à vide	:
Usure pneus	: AV G :10 % AR G :20 %	PTAC	: 1530
	AV D :10 % AR D :20 %	Etat général	: Normal

MANDANT :
BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :
ABRAHAM DEPANNAGE
RUE LOUIS DE BURES
76200 DIEPPE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE
-Vu Avant travaux le 15/07/2024 personnes présentes
PIERRE PEDOUSSAUT Expert, ELOUIN Réparateur
Lieu de l'expertise : Réparateur
ABRAHAM DEPANNAGE
RUE LOUIS DE BURES
76200 DIEPPE

CRITERES DE DANGEROSITE
CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
(Voir détails en annexe)

PIECES COMMUNIQUEES :
PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 5.0 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Ensemble, Forte, 45°
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR :Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert	5600.00 TTC	(4666.67HT)
Valeur du bien après événement	728.00	
Différence des valeurs	4872.00 TTC	(3938.67HT)

TVA récupérable : Non

PEDOUSSAUT 004736-VE
Expert en automobile
VE 004736

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc…). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact@kpi-groupe.fr.
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 20107906

Acheteur

INDRA BPCE
80 RUE CONDORCET
CS 30112
38090 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination :
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 16/07/2024
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.82.99.63

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2152.50		430.50	2583.00
Pièces	12557.97	2511.59	15069.56	12557.97		2511.59	15069.56
Ingrédients peintures	495.00	99.00	594.00				
Hors élément SGC				15205.47		3041.09	18246.56
Total général				15205.47		3041.09	18246.56

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 20107906
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Ensemble	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	5.0 jour(s)
Angle	45°	Zone de déformation	Ensemble		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2152.50		430.50	2583.00
Pièces	12557.97	2511.59	15069.56	12557.97		2511.59	15069.56
Ingrédients peintures	495.00	99.00	594.00				
Hors élément SGC				15205.47		3041.09	18246.56
SOUS TOTAL GENERAL				15205.47		3041.09	18246.56

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	7.00	65.00	455.00	91.00	
Tôlerie T2	12.00	65.00	780.00	156.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	5.00	65.00	325.00	65.00	
Mécanique électricité sellerie MES3	1.50	65.00	97.50	19.50	
Peinture PEINT1	9.00	55.00	495.00	99.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
PARE-BOUE AV D		1.0	105.44	20.00 %		105.44	Non
AILE AV D		1.0	215.74	20.00 %		215.74	Oui
SUPPORT D'AILE AV D		1.0	47.75	20.00 %		47.75	Non
SUPPORT AV D'AILE AV		1.0	52.31	20.00 %		52.31	Non
ENJOLIVEUR D'AILE AV		1.0	83.01	20.00 %		83.01	Non
JOINT AR D'AILE AV D		1.0	56.08	20.00 %		56.08	Non
BRAS DE SUSPENSION A		1.0	92.40	20.00 %		92.40	Non
PROTECTION D SOUS-MO		1.0	117.00	20.00 %		117.00	Non
CAPOT-MOTEUR		1.0	468.51	20.00 %		468.51	Oui
CHARNIERE D DE CAPOT		1.0	61.88	20.00 %		61.88	Oui
CHARNIERE G DE CAPOT		1.0	61.88	20.00 %		61.88	Oui
EMBLEME DE MARQUE AV		1.0	41.95	20.00 %		41.95	Non
CALCULATEUR D'AIRBAG		1.0	444.90	20.00 %		444.90	Non
AMORTISSEUR AV D EUR		1.0	88.15	20.00 %		88.15	Non
PORTE-MOYEU AV D		1.0	353.73	20.00 %		353.73	Non
ROULEMENT DE ROUE AV		1.0	96.59	20.00 %		96.59	Non
PNEUMATIQUE AV G		1.0	126.00	20.00 %		126.00	Non
DOUBLURE D'AILE AV D		1.0	250.46	20.00 %		250.46	Oui
PROJECTEUR D		1.0	690.72	20.00 %		690.72	Non
LIQUIDE DE LAVE-GLAC		1.0	2.00	20.00 %		2.00	Non
PARE-BRISE		1.0	417.42	20.00 %		417.42	Non
CAPTEUR DE PLUIE		1.0	312.57	20.00 %		312.57	Non
JOINT DE GRILLE G D'		1.0	35.43	20.00 %		35.43	Non
KIT COLLAGE DE PARE-		1.0	51.62	20.00 %		51.62	Non
PARE-CHOCS AV EURORE		1.0	334.05	20.00 %		334.05	Oui
PROJECTEUR ANTIBROUI		1.0	86.77	20.00 %		86.77	Non
ENJOLIVEUR DE PROJEC		1.0	90.93	20.00 %		90.93	Non
ABSORBEUR INF. DE PA		1.0	109.91	20.00 %		109.91	Non
CALANDRE		1.0	158.50	20.00 %		158.50	Oui
ARMATURE SUP. DE PAR		1.0	80.24	20.00 %		80.24	Non
TRAVERSE DE PARE-CHO		1.0	212.88	20.00 %		212.88	Non
FAISCEAU DE PARE-CHO		1.0	145.18	20.00 %		145.18	Non
PIED AV D SECTION IN		1.0	563.02	20.00 %		563.02	Oui
AIRBAG PASSAGER		1.0	635.56	20.00 %		635.56	Non
PLANCHE DE BORD		1.0	3463.87	20.00 %		3463.87	Non
POMPE DE LAVE-VITRE		1.0	51.50	20.00 %		51.50	Non

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 20107906

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
JOINT DE POMPE DE LA		1.0	7.35	20.00 %		7.35	Non
BOUCHON DE RESERVOIR		1.0	5.52	20.00 %		5.52	Non
JOINT DE GOULOTTE DE		1.0	7.95	20.00 %		7.95	Non
RESERVOIR DE LAVE-VI		1.0	139.82	20.00 %		139.82	Non
GOULOTTE DE RESERVOI		1.0	73.67	20.00 %		73.67	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	425.08	20.00 %		425.08	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	425.08	20.00 %		425.08	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	329.96	20.00 %		329.96	Non
BRIN ENROULEUR DE CE		1.0	329.96	20.00 %		329.96	Non
AIRBAG CONDUCTEUR		1.0	607.63	20.00 %		607.63	Non

Opération

LOT DE PROJECTEURS A	Dépose et repose
CONTROLE TRAINS AV,	Opération de contrôle (sans banc)
PROJECTEURS G, D	Opération de contrôle (sans banc)
INITIALISATION PASSA	Opération de contrôle (sans banc)
GARNITURE AV BAS DE	Dépose et repose
SIEGE AV D	Dépose et repose
PORTE AV D	Dépose et repose
JOINT SUR CAISSE DE	Dépose et repose
CONTROLE ESSAI SIMPL	Opération de contrôle (sans banc)
FORFAIT PEINTURE PEU	Opération de peinture seule
PROCEDURE VE	Opération de redressage (sans marbre)

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque Temps H	9.00	55.00	495.00	20.00 %	

CRITERES DE DANGEROSITE

CA3 : Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2016EG87801
Dangerosité imputable au sinistre	CA3 Déformation importante Imputable au sinistre. LS3 Déformation importante Imputable au sinistre. SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
Commentaires	DOMMAGES SANS RELATION AVEC LE SINISTRE: AILE ARD DEFORMATION, JANTE ARG, JANTE AVG, JANTE AVD, JANTE ARD OXYDATION ----------EVALUATION DES DOMMAGES SUR DEGATS APPARENTS ET SOUS RESERVE DE DEMONTAGE. BON D'ENLEVEMENT TRANSMIS A L'EPAVISTE LES ETS INDRA BPCE 80 RUE CONDORCET 38090VILLEFONTAINE, LE 16/07/24 PROPOSITION DE CESSION ADRESSEE AU SOCIETAIRE LE 16/07/24 CESSION ACCEPTEE 24/07/24 NOUS ADRESSONS CE JOUR AUX ETS INDRA BPCE: - CARTE GRISE - 2 DECLARATION DE CESSION - 1 DECLARATION D'ACHAT - CERTIFICAT DE SITUATION - AUTORISATION D'ENLEVEMENT OBS/ VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) CA3,LS3,SP4 - Carrosserie : Deformation importante(CA3) - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) - Securite Passive : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)(SP4) SINSTRE ENTRAINANT L APPLICATION DE LA PROCEDURE V.E.I ARTICLE L327.-1 A L327.-3DU CODE LA ROUTE Nø D INSCRIPTION SUR LISTE NATIONALE PEDOUSSAUT 004736-VE ----------depanage 400 ttc mise a dispo 60 ttc gardienage 30 euro depuis de 10 juillet