KPI EXPERTISE GROUPE
9 VOIE NOTRE DAME DE LORETTE
62000 ARRAS
Tél. : 0321511366
Fax : 0321712343
Email : contact@kpi-groupe.fr



Date du rapport : 28/08/2024
Numéro référence : 20113845
Nom : Mlle GUEROULT EMILIE
Société : BPCE ASSURANCES IARD
Numéro de Contrat : 016293349
Référence Société : 240460248
Référence Emetteur :
Date évènement : 12/08/2024
Date Mission : 12/08/2024

RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.
Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :
GUEROULT EMILIE
2 ALLEE DES MESANGES
76570 PAVILLY

VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation	: F ES-573-XW	Genre	: VP
Marque	: OPEL	Carrosserie	: CI 5
Modèle	: CORSA 1.4I - 90	Energie	: ES
Finition	: EXCITE	Puissance	: 5 CV
Type	: M10PELVP3466297	Couleur	: Gris Clair
Numéro série	: W0V0XEP68J4128522	Nombre places	: 5
Mise en circul.	: 21/12/2017		
Kilométrage	: 149323 km	Poids à vide	:
Usure pneus	: AV G :40 % AR G :40 %	PTAC	: 1650
	AV D :40 % AR D :40 %	Etat général	: Normal

MANDANT :
BPCE ASSURANCES IARD
7 PROMENADE GERMAINE SABLON
PARIS

REPARATEUR :
NORD OUEST DEPANNAGE
1342 ROUTE DE LA MAIRIE
76360 PISSY POVILLE

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE
-Vu Avant travaux le 13/08/2024 personnes présentes
PIERRE PEDOUSSAUT Expert, FRANCZ Réparateur
Lieu de l'expertise : Réparateur
NORD OUEST DEPANNAGE
1342 ROUTE DE LA MAIRIE
76360 PISSY POVILLE

CRITERES DE DANGEROSITE
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue

PIECES COMMUNIQUEES :
PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert
VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui
IMMOBILISATION THEORIQUE : 6.0 jour(s)
DOMMAGES IMPUTABLES : Arrière/latéral gauche, Forte, 270°
ACCORD PRIS AVEC LE REPARATEUR :Oui ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF :Non

Véhicule économiquement irréparable

Valeur de remplacement à dire de l'expert	6800.00 TTC	(5666.67HT)
Valeur du bien après événement	884.00	
Différence des valeurs	5916.00 TTC	(4782.67HT)

TVA récupérable : Non

PEDOUSSAUT 004736-VE
Expert en automobile
VE 004736

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc…). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : contact@kpi-groupe.fr.
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 20113845

Acheteur

INDRA BPCE
80 RUE CONDORCET
CS 30112
38090 VILLEFONTAINE

Statut : Conventionné
Classe de destination :
Convention de destination : Oui
Ordre d'enlèvement : 13/08/2024
Référence Interne chez l'acheteur :
Référence de l'acheteur chez l'assureur :

Remorquage réglé par l'assuré :
Transport réglé par l'assuré :
Tel :02.35.81.77.92

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2130.00		426.00	2556.00
Pièces	6549.07	1309.85	7858.92	6549.07		1309.85	7858.92
Ingrédients peintures	560.00	112.00	672.00				
Hors élément SGC				9239.07		1847.85	11086.92
Total général				9239.07		1847.85	11086.92

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE
Numéro 20113845
Chiffrage du Choc numéro 1

Descriptif

Point d'impact	Arrière/latéral gauche	Intensité	Forte	Immobilisation théorique	6.0 jour(s)
Angle	270°	Zone de déformation	Arrière/latéral gauche, Central/latéral droit, Avant/latéral droit, Arrière/latéral droit, Central/latéral gauche		

Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				2130.00		426.00	2556.00
Pièces	6549.07	1309.85	7858.92	6549.07		1309.85	7858.92
Ingrédients peintures	560.00	112.00	672.00				
Hors élément SGC				9239.07		1847.85	11086.92
SOUS TOTAL GENERAL				9239.07		1847.85	11086.92

Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	11.20	50.00	560.00	112.00	
Tôlerie T2	10.00	55.00	550.00	110.00	
Tôlerie T3	1.50	60.00	90.00	18.00	
Mécanique électricité sellerie MES1	1.00	50.00	50.00	10.00	
Peinture PEINT1	16.00	55.00	880.00	176.00	

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

Pièces par choc

Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
AILE AV D		1.0	304.51	20.00 %		304.51	Oui
AILE AV G		1.0	303.73	20.00 %		303.73	Oui
CAPOT-MOTEUR		1.0	550.53	20.00 %		550.53	Oui
CHARNIERE G DE CAPOT		1.0	40.48	20.00 %		40.48	Oui
CHARNIERE D DE CAPOT		1.0	40.78	20.00 %		40.78	Oui
ENJOLIVEUR DE ROUE A		1.0	32.88	20.00 %		32.88	Non
PNEUMATIQUE AV D		1.0	77.00	20.00 %		77.00	Non
JANTE AV D		1.0	93.01	20.00 %		93.01	Non
PROJECTEUR G		1.0	439.30	20.00 %		439.30	Non
PROJECTEUR D		1.0	439.30	20.00 %		439.30	Non
PARE-BRISE		1.0	786.09	20.00 %		786.09	Non
KIT COLLAGE DE PARE-		1.0	62.85	20.00 %		62.85	Non
PARE-CHOCS AV EURORE		1.0	348.08	20.00 %		348.08	Oui
VITRE FIXE DE PIED A		1.0	155.66	20.00 %		155.66	Non
VITRE FIXE DE PIED A		1.0	155.66	20.00 %		155.66	Non
PORTE AR G		1.0	696.70	20.00 %		696.70	Oui
PORTE AV D		1.0	696.70	20.00 %		696.70	Oui
RETROVISEUR D		1.0	127.14	20.00 %		127.14	Oui
COQUILLE DE RETROVIS		1.0	39.88	20.00 %		39.88	Oui
MIROIR DE RETROVISEU		1.0	76.40	20.00 %		76.40	Non
PORTE AV G		1.0	696.70	20.00 %		696.70	Oui
LOT D'ADHESIFS DE RE		1.0	151.83	20.00 %		151.83	Non
RETROVISEUR G		1.0	120.39	20.00 %		120.39	Oui
COQUILLE DE RETROVIS		1.0	39.88	20.00 %		39.88	Oui
MIROIR DE RETROVISEU		1.0	73.59	20.00 %		73.59	Non

Opération

AILES AV G, AV D	Dépose et repose
SUPPL. MODELE AVEC P	Dépose et repose
DESHABILLAGE RETROVI	Dépose et repose
DESHABILLAGE RETROVI	Dépose et repose
AILE AR G	Opération de redressage (sans marbre)
PORTE AR D	Opération de redressage (sans marbre)
PREPARATION PEINTURE	Opération de peinture seule

Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Métal vernis Temps H	16.00	35.00	560.00	20.00 %	

Commentaires

Numéro de formule du certificat d'immatriculation	2022CK15775
Dangerosité imputable au sinistre	LS3 Déformation importante Imputable au sinistre.
Commentaires	EVALUATION DES DOMMAGES SUR DEGATS APPARENTS ET SOUS RESERVE DE DEMONTAGE. BON D'ENLEVEMENT TRANSMIS A L'EPAVISTE LES ETS INDRA BPCE 80 RUE CONDORCET 38090VILLEFONTAINE, LE 13/08/24 PROPOSITION DE CESSION ADRESSEE AU SOCIETAIRE LE 19/08/24 CESSION ACCEPTEE 28/08/24 NOUS ADRESSONS CE JOUR AUX ETS INDRA BPCE: - CARTE GRISE - 2 DECLARATION DE CESSION - 1 DECLARATION D'ACHAT - CERTIFICAT DE SITUATION - AUTORISATION D'ENLEVEMENT OBS/ VGE : Oui (Constate lors de l'expertise) LS3 - Liaisons au Sol : Deformation importante(LS3) SINSTRE ENTRAINANT L APPLICATION DE LA PROCEDURE V.E.I ARTICLE L327.-1 A L327.-3DU CODE LA ROUTE Nø D INSCRIPTION SUR LISTE NATIONALE PEDOUSSAUT 004736-VE