


BCA SERVICE CLIENT PT AIX  
Bat B10 - Europarc PICHAURY  
1330 Av. J R G G de la Lauzière  
CS 90581  
13080 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  
Tél. : 0442291917  
Email : usc.pt-aix@bca.fr



Date du rapport : 25/02/2025  
Numéro référence : 22670415  
Nom : M. FLEURY JULIEN  
Société : ABEILLE IARD & SANTE  
Numéro de Contrat : 00000106098771  
Référence Société : 2443486  
Référence Emetteur : 00000000  
Date évènement : 16/11/2024  
Date Mission : 02/12/2024

## RAPPORT D'EXPERTISE EURO

Je vous adresse le rapport que j'ai établi au titre de la mission en référence.  
Restant à votre disposition, je vous prie d'agrèer l'expression de mes salutations distinguées

Destinataire :  
FLEURY JULIEN  
2 route d hericourt  
76560 ANCOURTEVILLE SUR HERICOU  
FRANCE

### VEHICULE EXPERTISE :

Immatriculation: F DL-621-DV Genre : VP  
Marque : VOLKSWAGEN Carrosserie : BREAK  
Modèle : PASSAT 3C5/365 SW Energie : GO  
Finition : Passat SW 2.0 16V TDI Puissance : 8 CV  
CR Couleur : Noir Standard  
Type : M10VWGV285U557 Nombre :  
Numéro série : WVVZZ3CZDE018484 places  
Mise en circul. : 20/08/2012 Poids à vide :  
Kilométrage : 230113 km PTAC :  
Usure pneus : AV G :60 % AR G :50 % Etat général : Non précise  
AV D :60 % AR D :50 %

### MANDANT :

ABEILLE IARD & SANTE  
13 RUE DU MOULIN BAILLY  
BOIS COLOMBES

### REPARATEUR :

KENDAL CAR WASH  
338 RUE DENIS PAPIN  
76360 BARENTIN  
FRANCE

### CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE

-Vu Avant travaux le 04/12/2024 personnes présentes

LASGI VALENTIN Expert, MARECHAL Réparateur

-Vu Sur pièces le 10/12/2024 personnes présentes

FOIRY SYLVIE Expert

Lieu de l'expertise : Réparateur

KENDAL CAR WASH

338 RUE DENIS PAPIN

76360 BARENTIN

FRANCE

### CRITERES DE DANGEROUSITE

LS3 : Déformation importante Liaisons  
au sol : berceau, éléments de  
suspension, essieu et fourche,  
roue

LS3 : Déformation importante Liaisons  
au sol : berceau, éléments de  
suspension, essieu et fourche,  
roue

(Voir détails en annexe)

PROCEDURE APPLICABLE : VE Véhicule endommagé expert

VEHICULE ECONOMIQUEMENT REPARABLE : Non

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE : Oui

IMMOBILISATION THEORIQUE : 3.5 jour(s)

DOMMAGES IMPUTABLES : Avant/latéral droit, Moyenne, 45°

ACCORD DE REGLEMENT DIRECT DEFINITIF : Non

## Véhicule économiquement irréparable - Evaluation

Valeur de remplacement à dire de l'expert	8200.00 TTC	(6833.33HT)
Valeur du bien après événement	531.00	
Différence des valeurs	7669.00 TTC	(6302.33HT)

TVA récupérable : Non

LASGI VALENTIN  
Expert en automobile  
VE 5741VE

Dans le cadre de l'expertise de votre véhicule, nous sommes amenés à traiter vos données personnelles (noms, prénoms, coordonnées, etc...). Ces données sont destinées au cabinet d'expertise et à ses sous-traitants (éditeurs de logiciels notamment), au propriétaire du véhicule, au réparateur, et le cas échéant, à l'assureur et au Ministère de l'intérieur. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d'effacement de vos données, et d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes auprès de votre assureur, et lorsque la mission nous a été confiée par vous-même à l'adresse suivante : usc.pt-aix@bca.fr.  
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel.

ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE  
Numéro 22670415

Total Général

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1541.25	0.00	308.29	1849.54
Pièces	6578.70	1315.74	7894.44	6503.70	0.00	1300.74	7804.44
Ingrédients peintures	400.00	80.00	480.00				
Forfait				16.00	0.00	3.20	19.20
Hors élément SGC				8460.95	0.00	1692.23	10153.18
Minoration				0.00		0.00	0.00
<b>Total général</b>				<b>8460.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1692.23</b>	<b>10153.18</b>

## ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

Numéro 22670415

## Chiffrage du Choc numéro 1

## Descriptif

Point d'impact Angle	Avant/lateral droit 45°	Intensité Zone de déformation	Moyenne Avant/lateral droit	Immobilisation théorique	3.5 jour(s)
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------

## Sous total par choc

Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite			
	HT	TVA	TTC	HT	Remise	TVA	TTC
Main d'oeuvre				1541.25	0.00 €	308.29	1849.54
Pièces	6578.70	1315.74	7894.44	6503.70	0.00 €	1300.74	7804.44
Ingrédients peintures	400.00	80.00	480.00				
Forfait				16.00		3.20	19.20
Hors élément SGC				8460.95		1692.23	10153.18
<b>SOUS TOTAL GENERAL</b>				<b>8460.95</b>		<b>1692.23</b>	<b>10153.18</b>

## Main d'oeuvre par choc et par qualification

Libellé	Nbr heures	P.U.	HT brut	Montant TVA	Remise
Tôlerie T1	8.00	56.90	455.20	91.07	0.00
Tôlerie T2	4.00	74.90	299.60	59.92	0.00
Tôlerie T3	2.50	74.90	187.25	37.45	0.00
Peinture PEINT1	8.00	74.90	599.20	119.85	0.00

(DSP : Débosselage Sans Peinture, MES : Mécanique Electricité Sellerie, PEINT : Peinture, T : Tôlerie)

## Pièces par choc

## Remplacement

Libellé	Abatt. Usure	Quantité	HT brut	Taux TVA	Remise	HT net	Peinture
SUPPORT	0.00 %	1.0	15.70	20.00 %	0.00	15.70	Non
MODULE	0.00 %	1.0	297.00	20.00 %	0.00	297.00	Non
CT COMPLET A CHARGE	100.00 %	1.0	75.00	20.00 %	0.00	0.00	Non
CAPOT-MOTEUR	0.00 %	1.0	688.00	20.00 %	0.00	688.00	Oui
GRILLE DE CALANDRE	0.00 %	1.0	260.00	20.00 %	0.00	260.00	Non
PROJECTEUR ANTIBROUI	0.00 %	1.0	180.00	20.00 %	0.00	180.00	Non
AILE AV D	0.00 %	1.0	349.00	20.00 %	0.00	349.00	Oui
PROJECTEUR D	0.00 %	1.0	1040.00	20.00 %	0.00	1040.00	Non
SUPPORT D DE PARE-CH	0.00 %	1.0	19.00	20.00 %	0.00	19.00	Non
RESERVOIR DE LAVE-VI	0.00 %	1.0	72.20	20.00 %	0.00	72.20	Non
POMPE DE LAVE-VITRE	0.00 %	1.0	77.00	20.00 %	0.00	77.00	Non
BERCEAU MOTEUR	0.00 %	1.0	583.00	20.00 %	0.00	583.00	Non
BRAS DE SUSPENSION A	0.00 %	1.0	293.00	20.00 %	0.00	293.00	Non
PARE-CHOCS AV	0.00 %	1.0	729.00	20.00 %	0.00	729.00	Oui
DEFLECTEUR DE PARE-C	0.00 %	1.0	134.00	20.00 %	0.00	134.00	Non
GRILLE D DE PARE-CHO	0.00 %	1.0	112.00	20.00 %	0.00	112.00	Non
TRANSMISSION AV D	0.00 %	1.0	815.00	20.00 %	0.00	815.00	Non
PARE-BOUE AV D PARTI	0.00 %	1.0	44.00	20.00 %	0.00	44.00	Non
PROTECTION SOUS-MOTE	0.00 %	1.0	168.00	20.00 %	0.00	168.00	Non
SUPPORT AV D'AILE AV	0.00 %	1.0	28.40	20.00 %	0.00	28.40	Non
VERIN DE GICLEUR DE	0.00 %	1.0	87.90	20.00 %	0.00	87.90	Non
PARE-BOUE AV D	0.00 %	1.0	67.00	20.00 %	0.00	67.00	Non
LIQUIDE DE LAVE-GLAC	0.00 %	1.0	2.00	20.00 %	0.00	2.00	Non
FIXATION D DE PARE-C	0.00 %	1.0	17.20	20.00 %	0.00	17.20	Non
MOYEU ET ROULEMENT D	0.00 %	1.0	215.00	20.00 %	0.00	215.00	Non
RESERVOIR SUPPLEMENT	0.00 %	1.0	85.30	20.00 %	0.00	85.30	Non
ATTELAGE DEPOSE REPO	0.00 %	1.0	125.00	20.00 %	0.00	125.00	Non

## Opération

CAPOT-MOTEUR	Opération de peinture seule
AILE AV D	Opération de peinture seule
PORTE AV D DESHABILL	Opération de peinture seule
PARE-CHOCS AV	Opération de peinture seule
LONGERON AV D PEINTU	Opération de peinture seule
RENFORT D'AILE AV D	Opération de peinture seule
PRISE EN CHARGE PEIN	Opération de peinture seule

# ANNEXE au RAPPORT D'EXPERTISE

## Numéro 22670415

### Ingrédients peintures par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA	Remise
Opaque vernis Temps H	8.00	50.00	400.00	20.00 %	0.00

### Forfait par choc

Libellé	Quantité	P.U.	HT brut	Taux TVA
Autre opération forfaitaire	1.00	5.00	5.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	6.00	6.00	20.00 %
Autre opération forfaitaire	1.00	5.00	5.00	20.00 %

### CRITERES DE DANGEROUSITE

- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
- LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue