

FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 16V CLIMBING 4X4

Type :M10FATVP001M143 Energie :GO
CI 5,VP,4 Place(s),5 CV
Kg,BLANC,93706Km Relevé
Immat.:BQ-886-YN N° de formule:2021AE64057
1ère Mise Circu: 01/07/11(AM:2011)
N° de série: ZFA16900001944238

Lieu expertise: REPARATEUR
Vu avant travaux le.... : 28/08/24

CONSTATES AVANT

1 - AVANT/LATERAL GAUCHE Angle:0° Int.:MOYENNE

VEHIC. ECONOMIQUEMENT NON REPARABLE (VEI)
VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE

-SOUS RESERVE DE GARANTIE CONTRACTUELLE
Libellé Total HT Total TTC
Remorquage 90,00 108,00
TOTAL H.T. : 90,00 TTC: 108,00

! ESTIMATION DES DOMMAGES APPARENTS

! - MONTANTS EXPRIMES EN EUROS -

! Postes	Temps	Taux Hor.	Total HT
! T1	3,00	62,00	186,00
! T2	4,00	68,00	272,00
! M1	7,00	62,00	434,00
! Peinture	6,00	68,00	408,00
! Ingr. (MV)	6,00	62,00	372,00
! Pièces			4458,06

! TOTAL HT : 6130,06 TVA: 1226,02

! TOTAL TTC: 7356,08

! TOTAL TTC A CHARGE ASSURE: 32,40

! TOTAL TTC VETUSTE DEDUITE : 7323,68

! Durée Travaux : 3,0 j

-EN EUROS-	H.T.	T.T.C.
Valeur neuve	13658,33	16390,00
V.R.A.D.E.	5416,67	6500,00
Résiduelle		
Diff.valeurs		

! Etat général: NORMAL CT:13/01/25

! Usure pneus: AVG 50,AVD 50,ARG 50,ARD 50

! TVA Ouvrant Droit : NON

! Accord Lésé :

! Accord Réparateur : OUI



LISTE DES PIÉCES/FORFAITS

(E=Echange S=Echange pièce réemploi O=pièce qualité équivalente R=Réparation D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture
G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage EP=Echange Plastique PP=Réparation-Peinture Plastique RP=Réparation-Ajout matière plastique)

LISTE DES PIÉCES/FORFAITS						
!Qté!	Libellé	!Réf. Constr.	!Opé.	!Mnt HT	!%Vét.!	!%Rem.!
						TVA !
!	1!PROJECTEUR G REEMPLOI	!51867677	!S	!	151,07!	!40,00!
!	1!AILE AVG REEMPLOI	!51730821	!S P	!	177,55!	!40,00!
!	1!PC AV	!71777598	!EP P	!	427,07!	!
!	1!ELARGISSEUR D'AILE AVG	!735392298	!E P	!	88,24!	!
!	1!ENJOLIVEUR G PC AV	!735392568	!E	!	64,82!	!
!	1!PARE-BOUE AVG	!46849140	!E	!	94,89!	!
!	1!PNEU AVG	!155/80R13T	!E	!	54,00!	50,00!
!	1!BRAS SUSPENSION AVG	!51857133	!E	!	154,71!	!
!	1!TRANSMISSION AVG STANDARD	!71791504	!E	!	378,53!	!
!	1!BERCEAU MOTEUR	!51882569	!E	!	1406,48!	!
!	1!BOITIER DIRECTION	!51940138	!E	!	607,69!	!
!	1!AMORTISSEUR AVG PQE	!6001073329	!O	!	100,00!	!
!	1!AMORTISSEUR AVD PQE	!6001073322	!O	!	100,00!	!
!	1!ROULEMENT ROUE AVG PQE	!1623945580	!O	!	47,32!	!
!	1!PORTE-MOYEU AVG	!51857225	!E	!	604,14!	!
!	1!CTRL TRAIN AV	!4450A10	!G	!	!	!
!	1!EQUILIBRAGE ROUE AVG	!	!G	!	!	!
!	1!PROJECTEURS G, D	!5540B38	!G	!	!	!
!	1!PROJECTEUR G	!	!G	!	!	!
!	1!PROJECTEUR D	!	!G	!	!	!
!	1!BAS CAISSE G	!7215E44	!R P	!	!	!

!	1!PORTE AVG	!NON BAREME	!R	P	!	!	!	!	20,00!
!	1!CTRL ESSAI SIMPLE SUR ROU!	!NON BAREME	!C		!	!	!	!	20,00!
!	1!CONTROLE GEOMETRIE TRAINS!		!11		!	65,00!	!	!	20,00!
!	ROULANTS								
!	1!ERD, ENLEVY RECYCLAGE DEC!		!A1		!	3,00!	!	!	20,00!
!	HETS								
!	1!CONTROLE FCT MECANQUES E!		!16		!	50,00!	!	!	20,00!
!	ELECTRONIQUES								
!	1!MONTE ET/OU EQUILIBRAGE D!		!82		!	15,00!	!	!	20,00!
!	E PNEUMATIQUE								

!	TOTAL	4431,06 HT	!	TVA=	886,22	!		5317,28	TTC
!	(Dont vétusté(s)	27,00 et		remise(s)	131,45 HT	)			!

Document(s) présenté(s) lors de l'expertise :

Ordre de mission : Original

Carte grise : Original

Dangerosité(s) constatée(s) :

- Liaisons au Sol : Déformation importante (LS3)