

PEUGEOT 3008 ACTIVE 1.6 HDI FAP - 112

Type :M10PGTVP001S521 Energie :GO

BREAK,VP,5 Place(s),6 CV

Kg,NOIR,167099Km Relevé

Immat.:BW-940-EP N° de formule:2020AN29115

1ère Mise Circu: 11/10/11(AM:2011)

N° de série: VF30U9HR8BS246162

Lieu expertise: REPARATEUR

Vu avant travaux le.... : 28/01/25

CONSTATES AVANT

8 - AVANT Angle:0° Int.:MOYENNE

VEHIC. ECONOMIQUEMENT NON REPARABLE (VEI)

VEHICULE TECHNIQUEMENT REPARABLE

! ESTIMATION DES DOMMAGES APPARENTS

! - MONTANTS EXPRIMES EN EUROS -

! Postes	Temps	Taux Hor.	Total HT
! T1	6,40	80,00	512,00
! M1	1,00	80,00	80,00
! M2	0,80	80,00	64,00
! Peinture	5,50	80,00	440,00
! Ingr. (MV)	5,50	45,00	247,50
! Pièces			6639,79

! TOTAL HT : 7983,29 TVA: 1596,66

! TOTAL TTC: 9579,95

! Durée Travaux : 2,0 j

! -EN EUROS-

H.T.

T.T.C.

! Valeur neuve

! V.R.A.D.E.

5416,67

6500,00

! Résiduelle

! Diff.valeurs

(E=Echange S=Echange pièce réemploi O=pièce qualité équivalente R=Réparation D=Dépose/Repose C=Contrôle P=Peinture
G=Réglage L=Lustrage N=Nettoyage EP=Echange Plastique PP=Réparation-Peinture Plastique RP=Réparation-Ajout matière plastique)

LISTE DES PIECES						
Qté	Libellé	Réf. Constr.	Opé.	Mnt HT	%Vét.	%Rem. TVA
1	CAPOT-MOTEUR	7901Q8	E P	744,51		20,00
1	PARE-CHOC AV	7401RZ	EP P	616,59		20,00
1	RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR	1330W2	E	555,75		20,00
1	CONDENSEUR DE CLIMATISATION	6455GH	E	519,15		20,00
1	ECHANGEUR AIR-AIR	0384N9	E	502,52		20,00
1	PROJECTEUR G COMPLET	6208N9	E	501,48		20,00
1	AILE AV G	7840W9	EP P	356,06		20,00
1	GRILLE DE CALANDRE	742287	E	341,59		20,00
1	TRAVERSE DE PARE-CHOC AV	7104LE	E	265,72		20,00
1	ENJOLIVEUR G DE PARE-CHOC	745312	E P	222,52		20,00
1	DEFLECTEUR D'AIR DE PARE-CHOC AV	7013FV	E	205,41		20,00
1	FACADE AV	9676568780	E	188,46		20,00
1	MOTOVENTILATEUR	9828719880	E	180,77		20,00
1	FAISCEAU DE PROJECTEURS ANTIBROUILLE	6584Z5	E	149,02		20,00
1	ARMATURE SUP. DE PARE-CHOC AV	742238	E	146,79		20,00
1	GRILLE SUP. DE PARE-CHOC	742295	E	124,65		20,00
1	PROTECTEUR DE PARE-CHOC	7452YN	EP	103,92		20,00
1	ARMATURE INF. DE PARE-CHOC AV	742239	E	102,24		20,00
1	EMBLEME DE MARQUE AV	7810X5	E	81,69		20,00
1	PARE-BOUE AV G	7136LW	E	79,03		20,00
1	ABSORBEUR DE PARE-CHOC	742284	E	74,32		20,00
1	SUPPORT DE PLAQUE D'IMMARRICULATION	7452YL	E P	71,74		20,00
1	DEFLECTEUR SUP. DE RADIATEUR	7104PK	E	63,51		20,00
1	CHARNIERE G DE CAPOT-MOTEUR	7912F4	E P	63,24		20,00
1	CHARNIERE D DE CAPOT-MOTEUR	791347	E P	63,24		20,00
1	LOT DE RENFORTS DE PARE-CHOC	7416P4	EP	57,44		20,00

!	HOCS AV					
!	1!GRILLE INF. DE PARE-CHOCS!742290	!E	!	56,73!	!	!20,00!
!	1!DEFLECTEUR D'AIR D DE FAC!7104JT	!E	!	55,34!	!	!20,00!
!	ADE AV					
!	1!DEFLECTEUR D'AIR G DE FAC!7104JR	!E	!	55,34!	!	!20,00!
!	ADE AV					
!	1!LOT DE FIXATIONS DE PARE-!6999KC	!EP	!	31,58!	!	!20,00!
!	CHOCS AV					
!	1!OBTURATEUR DE PARE-CHOCS !7429J0	!E P	!	30,21!	!	!20,00!
!	1!LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT!LIQREFROID	!E	!	17,73!	!	!20,00!
!	1!PLAQUE D'IMMATRICULATION !PLAQAV	!E	!	11,50!	!	!20,00!
!	1!AILE AV D !78E5UA	!D	!		!	!20,00!
!	1!PROJECTEURS G, D !62E1KS	!G	!		!	!20,00!
!	1!LOT DE PROJECTEURS ANTIB !62E10A	!D	!		!	!20,00!

!	TOTAL			6639,79 HT ! TVA=	1327,96 !	7967,75 TTC

Document(s) présenté(s) lors de l'expertise :

Ordre de mission : Original

Carte grise : Copie