



IP 2015

P1 P2 P3 P4

Opérateur : C

Marque : DUCATI

Modèle : multistrada

Immatriculation ou numéro de série : ZDMA 03 AHB 02077

Clé(s) : 1

Kilométrage : 14682

Date :

Travaux réalisés dans nos ateliers :

démontage HS, nettoyage HS, ajustement HS, jante AV HS, ...

	0	1	2	3	4	5
MISE EN ROUTE Fonctionnement général du moteur et des organes	0					
ETAT GÉNÉRAL DE LA MOTO Partie cycle, habillage et équipements	0	1	2	3	4	5
> ETAT GÉNÉRAL DU MOTEUR Étanchéité, esthétique, oxydation, rayures	0	1	2	3	4	5
> FONCTIONNEMENT DE L'ADMISSION	0	1	2	3	4	5
> ETAT GÉNÉRAL DU REFROIDISSEMENT Radiateur, ventilateur, étanchéité, durites	0	1	2	3	4	5
> POT D'ÉCHAPPEMENT	0	1	2	3	4	5
> EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DU MOTEUR	0	1	2	3	4	5
> BOÎTE À VITESSES	0	1	2	3	4	5
> EMBRAYAGE	0	1	2	3	4	5
> TRANSMISSION	0	1	2	3	4	5
> BOITE A AIR	0	1	2	3	4	5
CONTRÔLE PARTIE CYCLE						
> ROUE AV	0	1	2	3	4	5

> FREIN AV	0	1	2	3	4	5
> PNEU AV	0	1	2	3	4	5
> FOURCHE	0	1	2	3	4	5
> ROUE AR	0	1	2	3	4	5
> FREIN AR	0	1	2	3	4	5
> PNEU AR	0	1	2	3	4	5
> AMORTISSEUR	0	1	2	3	4	5
> BRAS OSCILLANT	0	1	2	3	4	5

CONTRÔLE ÉQUIPEMENTS ET CARROSSERIE

> TETE DE FOURCHE	0	1	2	3	4	5
> CACHES	0	1	2	3	4	5
> INTERIEUR RESERVOIR	0	1	2	3	4	5
> SELLE	0	1	2	3	4	5
> CLIGNOTANTS	0	1	2	3	4	5
> BATTERIE	0	1	2	3	4	5
> ECLAIRAGE	0	1	2	3	4	5
> TABLEAU DE BORD	0	1	2	3	4	5
> RÉTROVISEURS	0	1	2	3	4	5
> BULLE	0	1	2	3	4	5

OBSERVATION(S) :

.....

.....

.....

.....

- 0 > Contrôle non effectué, Élément manquant
- 1 > H.S., à remplacer ou à rénover entièrement
- 2 > Nécessite un nettoyage, une révision, une réparation pour bien fonctionner
- 3 > En état de fonctionnement et d'utilisation, prévoir contrôle et/ou révision car nous n'avons pas l'historique d'entretien
- 4 > En bon ou très bon état général
- 5 > Parfait état, restauré, rénové, N.O.S